

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ハンドル左右の操作スイッチにおいて、スイッチのハンダ付け温度が不適切なため、スイッチ基板の配線が断線することがある。そのため、操作スイッチが作動せず、エンジンが始動できない、前照灯の切り替えができない、方向指示器が作動しない、又は警音器が鳴らないおそれがある。

改善の内容

全車両、左右操作スイッチを対策品と交換する。

注： は点検箇所を示す

識別マーク(白点)

左スイッチステッカー上に白ペイントマークを付ける (図示とおりに)

