


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

トレーラ・ヒッチ・コントロールユニットのプログラムが不適切なため、トレーラ連結時に非常点滅表示灯を使用すると、約2分後にトレーラの非常点滅表示灯が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、トレーラ・ヒッチ・コントロールユニットのプログラムを書き直す。

注：□は改善部品を示す。