


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

連結装置のカプラのマウントプレートをフレームに固定する締付ボルトの設定が不適切なため、当該ボルトが緩むものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが脱出し、カプラが外れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトを対策品と交換し、適正トルクで締め付ける。

識別： ボルトの形状により、容易に識別できるため、特別の識別は行わない。