

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所、前面方向指示器

不具合の内容

前面方向指示器を制御するプログラムが不適切なため、温度の影響により前面方向指示器に流れる電流値が高くなると、ショートしたと誤認し、前面方向指示器が不灯となるおそれがある。

改善措置の内容

前面方向指示器を制御するプログラムを書き換えて修正する。

識別

OBD カバーに白色ペイントを塗布する。