

改善箇所説明図



内は、当該モジュールを示す。



不具合の内容

エアコンコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、吹き出し口モードの切り替えができない場合がある。そのため、フロントデフロスターが機能せず、フロントガラスが曇り視認性を失う恐れがある。

＜改善内容＞

全車両、エアコンコントロールモジュールのプログラムを書き換える。

＜識別方法＞

左ストラット部分に黄色ペイントを塗布する。