


改善箇所説明図



原動機において、冷却水ホースとエアクリーナダクトとの隙間が少ないため、走行振動等により冷却水ホースとエアクリーナダクトが接触することがある。そのため、そのまま使用を続けると、冷却水ホースが損傷し、最悪の場合冷却水が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、冷却水ホースに保護材を取り付ける。

注： は取付部品を示す