


改善箇所説明図



フロントシートのシート・リクライナにおいて、不適切に製造されたリクライナ・ギヤを組み付けたものがある。そのため、当該自動車が発生した場合、反動により乗員がシートバックに戻る衝撃によって、リクライナ・ギヤの噛み合いが外れ、シートバックが後方へ動くおそれがある。

改善の内容

該当するシートのシート・リクライナを良品に交換する。

識別：フロントドア左側のヒンジブラケット上側ボルトに黄色いペイントを塗布する。

注： 内は交換部品を示す。