


改善箇所説明図



トップボックス



固定用ハンドルの歯車部



固定用スペーサ

注: は追加する部品を示す

基準不適合発生箇所

用品設定しているトップボックスに備えられている車体固定用のハンドル部の歯車において、当該歯車を固定するためのスペーサが組みつけられていないため、走行中の振動等により歯車の噛み合いが外れる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、トップボックスが車体から外れ、脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該スペーサを追加する