


## 改善箇所説明図



### 不具合の内容

クラッチペダルとクラッチマスターシリンダープッシュロッドの接続部において、車両製造工程で確実に固定されていないものがあり、クラッチペダルを操作した際に接続が外れてしまい、変速が出来なくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、当該接続部を確認し、接続状態が不確実な場合、接続を修正して確実に固定する。

### 識別

対策済車両には、クラッチペダルの上部に黄色のマーキングを塗布する。