


改善箇所説明図



図：左ハンドル車



基準不適合の内容

クランクベンチレーションにおいて、左右のベンチレーションラインをつなぐ接続ラインが、素材の強度不足のために損傷を受けることがある。その場合、警告灯が点灯し、アイドリングが不安定になり、最悪の場合エンジンが停止するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該接続ラインを対策品と交換する。

識別

作業完了車には、当該接続ラインに白色ペイントを塗布する。