


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

不具合の内容

操舵装置においてタイロッドエンドとピボットを固定するためのナットに締め付けの不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが緩み、異音が発生し、最悪の場合、当該箇所の接続が外れてハンドル操作ができなくなるおそれがある。



ステアリングタイロッド取り付けナット

注： は不具合部品を示す

改善措置の内容

全車両、当該箇所の締め付けを確認して締め付けが不十分な場合は、正規のトルクで締め付けする。

識別

対策済車両には、タイロッドエンドに黄色のマーキングを実施し、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1855 のステッカーを貼付する。