


改善箇所説明図①



改善の内容

全車両、前照灯及び方向指示器の操作スイッチを適合する位置に取付け直す。さらに、作業時以外は左側ステアリングを使用しないことを警告ラベルにより計器盤および取扱説明書に明示する。

識別 : 操作スイッチの取付け位置および警告ラベルの貼付により識別する。