

改善箇所説明図



注： は交換部品を示す

純正アクセサリの運転席フロアマット（レップマットまたはラバーマット）において、形状が不適切なためアクセルペダルをフルスロットルポジションにしたときにフロアマットとアクセルペダルが干渉し、アクセルペダルの戻りが遅れることで、意図しない加速が継続するおそれがある。

改善の内容

全車両、フロアマットを対策品に交換する。なお、ラバーマットについては対策品の供給に時間を要するため、暫定措置として対策品のレップマットへ一旦交換し、後日、対策品のラバーマットへ交換する。