


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

センタロック式ホイールにおいて、リアホイールハブの耐久性が不足しているため、走行振動等によりハブが損傷する場合がある。そのため、異音が発生し、最悪の場合、ハブが破損してホイールが脱落するおそれがある。

改善の内容：

全車両、リアホイールハブを対策品に、ハブベアリングを新品に交換する。

注：□は交換部品を示す。