

改善箇所説明図



エンジンフードのセカンダリ・ロック用ストライカの取付けボルトにおいて、製造時の締付けトルクが不適切である可能性があるため、当該ストライカが外れてしまい、セカンダリ・ロックが機能しなくなるおそれがある。その結果、最悪の場合、走行中に何らかの理由でプライマリ・ロックが解除された場合に、エンジンフードが走行風で開く可能性がある。

改善の内容

セカンダリ・ロック用ストライカの取付けボルトを規定トルクで締付ける。