



改善箇所説明図



基準不適合箇所



注： は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

前後輪のホイールにおいて、正規品と異なるホイールベアリングが装着されているものがある。
そのため、正規品では発生し得ない当該ベアリングからの異音や損傷等の不具合が発生する可能性がある。

改善措置の内容

ベアリングが正規品と異なる場合は、正規品と交換する。