


改善箇所説明図



前右輪サスペンションアームにおいて、作成時に溶接が不十分であった為、使用過程においてサスペンションアームが折損する場合があります。そのため、サスペンションアームが車輪を正しく保持できなくなり、走行不能になるおそれがある。

注: は不具合部品を示す。

改善措置の内容

全車両、当該サスペンションアームを良品と交換する。

識別

ルノー社指定ステッカーの C 4 欄に油性インキにて「×」印を記し、原動機室内に貼付する。

ルノー社指定ステッカー：

寸法：縦7cm、横7cm

色：青地に黒字で印刷

	1	2	3	4	5	6
A						
B						
C				×		
D						
E						