

改善箇所説明図



不具合の内容：

ブレーキバキュームパイプにおいて、製造工程が不適切なため強度が不足しており、ブレーキバキュームパイプに亀裂が生じるものがある。そのため、ブレーキ倍力装置の負圧が不足し、ブレーキ踏力が増大し、制動距離が延びる恐れがある。

改善の内容：

全車両、ブレーキバキュームパイプを点検し、指定された刻印があるものは良品に交換する。

識別：

フューズボックスカバー（エンジンルーム内）の上面部に白ペイントを塗布。