



－ 改善箇所説明図 －



運転席右側窓ガラス(車内側より)



非常口操作説明ステッカー
(誤位置)

正規位置
(キャブ右支柱)

ステッカー位置正誤

基準不適合発生箇所

□は交換する部品を示す。

右側面窓ガラスにおいて、非常口のラッチの操作方法を図示したステッカーが貼付けられているため、道路運送車両の保安基準第29条に抵触する。

改善措置の内容

全車両、当該窓ガラスに貼付けられているステッカーを剥がすとともに、新品のステッカーをキャブ右支柱に貼付ける。

識別：改善実施済車については、キャブ後面ガラス左下、又は、運転席左支柱下部に
No. 外-1947 のステッカーを貼付けする。