



改善箇所説明図



不具合の内容

メーターパネルの左右液晶パネルにおいて、回路基板の製造工程が不適切なため、表示が乱れるものがある。
そのため、走行距離や速度を確認できないおそれがある。

改善の内容

全車両、良品のメーターパネルに交換する。