

改善箇所説明図



届出番号外-1809によるリコール届出の改善作業で交換したH I D（放電式）前照灯のバラストモジュール（点灯装置）の電子基板に製造時の帯電防止処理不良のものがあつたため、静電気放電により電子基板が破損してH I D前照灯が不灯になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該バラストモジュールを良品と交換する。

識別：ヘッドライト光軸調整ねじに黄ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。