

改善箇所説明図



不具合状況

セントラルエレクトロニックモジュールのソフトウェアが不適切なため、駐車中に大きな待機電流が流れ続ける事で、バッテリー上がりを起こし、エンジンが始動出来ない及びリモートコントロールでドアロックを解除できなくなるおそれがある。

改善の内容

該当全車両、対策品のソフトウェアに更新し、バッテリーモニタリングセンサーをリセットする。

識別

運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1978 のステッカーを貼付する。

注： ☐ は不具合箇所を示す。