

改善箇所説明図



注： は点検部品を示す

運転席及び助手席のシートベルトアンカーにおいて、バックルとケーブルフックの組み付け作業が不適切なため、完全にロックされていないものがある。そのため、シートベルトアンカーに強い力がかかった際にケーブルフックからバックルが外れ、シートベルトが十分に機能しないおそれがある。

改善の内容

全車両、運転席及び助手席のシートベルトアンカーのロック状態を点検し、不十分な場合はロックをかけなおす。