


改善箇所説明図




対策前 ブレーキ作動時



基準不適合発生箇所



ボディコントロールモジュール



対策後 ブレーキ作動時



基準不適合発生箇所

ボディコントロールモジュールの初期設定が誤っているため、ブレーキをかけた際に、制動灯の他に橙色の後面方向指示器が点灯するものがある。

改善の内容

全車両、後面方向指示器の点灯状態を確認し、不具合がある場合には、ボディコントロールモジュールを正しく設定する。

注：  は措置する部品を示す

識別

フレームネック部分に外-2016 のステッカーを貼付する。