

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

リアホイールにおいて、リム部の製造が不適切なため、厚さが不足しているものがある。そのため、使用過程において、亀裂が発生してリアタイヤの空気が漏れて走行安定性を損なうおそれがある。

改善措置の内容：

全車両、良品のリアホイールに交換する。

識別：左側センターフェアリングの内側にシールを貼付する。

注： は交換部品を示す。