


改善箇所説明図



不具合箇所

交換部品



排気管の構造が不適切なため、エンジンからの振動により、排気管に亀裂が発生する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂から排出ガスが漏れ出したり、騒音が増大するおそれがある。

改善内容

全車両、排気管を対策品に交換する。

内①～⑨は交換部品を示す。

識別

⑥マウントステー部に白色のペイントを塗布する。