


改善箇所説明図



ターボチャージャーの冷却水配管において、配管の構造が不適切なため、エンジンからの振動により、冷却水配管が破損する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、冷却水が漏れてエンジンがオーバーヒートに至るおそれがある。

改善内容

全車両、冷却水配管を対策品に交換する。

☐ 内の A～I は交換部品を示す。

識別

ターボアクチュエーターケースに白色のペイントを塗布する。