


改善箇所説明図



① インテークバルブ

② エキゾーストバルブ

注： は交換対象部品を示す

基準不適合発生箇所

エンジンにおいて、インテークバルブの溶接が不適切なため、インテークバルブが折損するものがある。そのため、エンジンが損傷し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

識別マーク（白点）

ヘッドカバーガasketのインテーク側に白ペイントマークを付ける。（図示とおり）



改善の内容

全車両、インテークバルブを良品に交換する。