

不 具 合 箇 所 説 明 図



不 具 合 発 生 箇 所

ドアモジュール



不 具 合 の 状 況

運転者席ドアモジュールの防水性能が不十分なため、当該ドアモジュールに液体がかかった場合、内部基板に液体が浸入するものがある。そのため、内部基板で錆によるショートが発生して、ドアロック等の操作ができなくなり、最悪の場合、発火するおそれがある。

＜改善内容＞

全車両、当該ドアモジュールを対策品に交換する。

＜識別方法＞

左ショックタワー部分に白色ペイントを塗布する。