

不 具 合 箇 所 説 明 図



不具合部品（ヘッドランプコントロールモジュール）



<不具合の状況>

すれ違い用前照灯において、前照灯照射方向調節装置コントロールモジュールのプログラムが不適切なため、当該装置による自動車の乗車又は積載の状態に応じた照射方向が保安基準第 32 条に抵触する。

<改善内容>

全車両、前照灯照射方向調節装置コントロールモジュールのプログラムを書き換える。

<識別方法>

運転席側ドアヒンジ下部に黄色ペイントを塗布する。