

改善箇所説明図



不具合の内容

燃料蒸発ガス抑制装置において、配管接続部のコーティング加工が不適切なため、使用過程で当該部分が腐食して穴が開き、燃料蒸発ガスが漏れるおそれがある。

改善の内容

当該配管を良品に交換する。

識別：フロントドア左側のドア・チェッカーに黄色いペイントを塗布する。

注： 内は修正部品を示す。