

改善箇所説明図

(トラクター左側画像)



(エンジン左側画像)



(不具合箇所)



(対策後) 振動防止用ブラケット



農耕トラクタの燃料高圧パイプにおいて、高圧パイプの取り回し構造が不適切なため、エンジンからの振動により高圧パイプの取付部に亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用していると、高圧パイプの亀裂が進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

(改善内容)

全車両、燃料高圧パイプを対策品に交換し、振動防止用ブラケットを追加する。

(改修後の識別)

改善実施済み車両には、キャブ後方右側にリコール届出番号(外-2151)のステッカーを貼付ける。