


改善箇所説明図



エアコンフロアモーターにおいて、誤ったアース線を組み付けているため、エアコン使用によって当該アース線が焼損するものがある。そのため、電動パワーステアリング等の作動が停止し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該アース線を良品に交換し、配索方法を変更する。なお、アース線周囲に焼損がある場合は焼損箇所を新品に交換する。

識別：助手席アンダートレイの取り付けスクリューに白ペイントを塗布する。

注： は追加部品を示す。