


改善箇所説明図



ヘッドレスト



不具合ロッド部位



は識別を点検し、交換する部品を示す

不具合発生箇所

運転者席及び助手席ヘッドレストにおいて、製造時に誤ったロッドが装着されたものがある。そのため、高さ調節をした際に最大作動高さを超えることがある等により、保安基準第22条及び第22条の4に抵触するおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席及び助手席ヘッドレストのロッドの識別マークを確認し、不具合品の場合はヘッドレストを良品に交換する。

識別: キャンペーンステッカーに「72E9、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

