



改善箇所説明図



燃料パイプ



は交換する部品を示す

不具合発生箇所

燃料パイプの溶接工程において、溶接時の温度管理が不適切なため、確実に溶接ができていないものがある。そのため、溶接部の隙間から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料パイプを良品に交換する。

識別: キャンペーンステッカーに「24BL、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

