

改善箇所説明図



R1200GS: 右側スイッチ

①右 操作スイッチ


注： は交換対象部品を示す

基準不適合発生箇所

ハンドル右側のエンジンの操作スイッチにおいて、スイッチ内の切替部の設計が不適切なため、スイッチの動きが悪いものがある。そのため、最悪の場合、スイッチが動かず、エンジンを始動出来ないおそれがある。

識別マーク(白点)

診断カプラーのボディ側コネクター蓋上に白ペイントマークを付ける（図示とおり）



改善の内容

全車両、ハンドル右側のエンジンの操作スイッチを対策品と交換する。