


改善箇所説明図



不具合の内容

エンジンを制御するコントロールモジュールにおいて、電子スロットルを制御するプログラムが不適切なため、当該スロットルの不具合発生時に、エンジン警告灯が点灯しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該スロットルを制御するコンピューターのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：フロントドア右側のドア・チェッカーに黄色いペイントを塗布する。

注：  内は対象部品を示す。