

改善箇所説明図



不具合発生箇所

基準不適合発生箇所

かじ取り装置において、ステアリングアームの製造工程が不適切なため、タイロッドのロックナット部分が緩むものがある、そのため、そのままの状態で使用を続けると、ハンドルにガタが生じ、最悪の場合、ステアリングアームが曲がり、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリングアームを対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。