


改善箇所説明図



不具合の内容

エアバッグコントロールユニットにおいて、当該ユニットの基板のコーティングが不適切なため、コーティングに割れが生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、結露等の水分がコーティングの割れから基板に浸入し、最悪の場合、電気回路がショートし、衝突時等にエアバッグが展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグコントロールユニットを良品に交換する。

識別：助手席ドアチェッカーに黄ペンを塗布する。

注： 内は改善箇所を示す。