

改善箇所説明図



注 : は、交換する部品を示す

エンジンのタイミングチェーンテンショナにおいて、シーリング・リングの材質が不適切なため、エンジンオイルが漏れるおそれがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、警告灯が点灯し、エンジンが損傷するほか、最悪の場合、漏れたエンジンオイルから火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、シーリング・リングを対策品に交換する。