



改善箇所説明図

488GTB



カリフォルニア T



基準不適合箇所

不具合の内容

燃料配管において、接続部分のコーティング処理が不適切なため、接続時にコーティングが剥がれているものがある。そのため、接続部分が密着不良となり、微量の燃料が気体となって漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料配管を良品に交換する。