


改善箇所説明図



基準不適合箇所

右席のドアロック装置において、ドアロックラッチの製造工程が不適切なため、当該ラッチの強度が不足しているものがある。そのため、事故等で衝撃が加わると、当該ラッチが変形し、最悪の場合、ロックが外れ、ドアが開放するおそれがある。

改善の内容

全車両、ドアロック装置を良品と交換する。

※注意： は交換部品を示す。