

改善箇所説明図



左ハンドル車で説明

不具合発生箇所
プロペラシャフト



不具合の内容

プロペラシャフトとディファレンシャルギアをつなぐ接続フランジにおいて、当該フランジ可動部に潤滑グリスが十分注入されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接続フランジが破損し、最悪の場合、プロペラシャフトが脱落し、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、接続フランジ部のグリス量を点検し、不足しているものは、プロペラシャフト及び接続ボルトを交換する。