


改善箇所説明図



不具合発生箇所

フロントシートベルト

注： は、左右を交換して装着する部品を示す

フロントシートベルトの巻取り装置において、製造時に左右の組み付けを誤ったものがある。そのため、衝撃を感知するセンサが正しく作動せず、最悪の場合、衝突時等にシートベルトをロックできず、適切に乗員を拘束できないおそれがある。

改善の内容

全車両、シートベルトを点検し、組付け間違いがあった場合は、左右を交換する。