

改善箇所説明



リアブレーキマスターシリンダー



基準不適合発生箇所：

リアブレーキのマスターシリンダーにおいて、マスターシリンダー内のピストンカップ部の製造が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため制動時にブレーキ油圧が発生せず、十分な減速ができず走行安定性を損なうおそれがある。

改善措置の内容：

全車両、良品のリアマスターシリンダーピストンに交換する。

識別：左側センターフェアリングの内側にシールを貼付する。

注：矢印は交換部品を示す。