




改善箇所説明図



サイドエアバッグ



は交換する箇所を示す

不具合発生箇所

運転席及び助手席のサイドエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、製造が不適切なため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、サイドエアバッグのインフレーターを良品に交換する。

識別: キャンペーンステッカーに「69L9、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

