


改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

運転席及び助手席のサイドエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、製造が不適切なため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、サイドエアバッグのインフレーターを良品に交換する。

識別：車両識別プレートの下側に、黄色で直径 5mm 程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2329 フロントシート・サイドエアバッグの交換」と記入する。