


改善箇所説明図



注： は、交換する部品を示す

後輪のトーインを調整するタイロッドにおいて、取付けナットの製造が不適切なため、ねじ部が損傷しているものがある。そのため、適切な軸力が発生せず、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等により取付けナットが緩み、後輪のトーインがずれ、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、取付けナットを良品に交換する。