



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

リヤアックスルのスタビライザにおいて、製造管理が不適切なため、スタビライザが設計どおりに曲がっていないものがある。そのため、使用過程において、スタビライザにかかる過大な応力によって亀裂が入り、そのままの状態で使用を続けると、走行中にスタビライザが破損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リヤスタビライザを良品と交換する。

注：□は交換部品を示す