


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

座席ベルトの取付ボルトにおいて、補修部品カタログの記載が誤っているため、異なるボルトで取付けられているものがある。そのため、保安基準第22条の3の基準に適合しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、座席ベルトの取付ボルトを点検し、異なるボルトで取付けられている場合は、正規品と交換する。

注：□は改善部品を示す